



Приложение №2
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Томск».



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 40

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ СОШ №32 г. Томска
1.2. Адрес объекта: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 4944,90 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7477,00 кв.м; 879 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1965, последнего капитального ремонта: 2016г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий, июнь – август 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска (МАОУ СОШ №32 г. Томска).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования администрации Города Томска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41а 90–99–44

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)- на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1200 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): троллейбус №1, маршрутный автобус №7; 17; 19; 22; 26;53; 130 ост «ТЭМЗ».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть(маршрутный автобус №19,32,53, троллейбус №1)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ДУ(К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ(К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К, О, С, Г,У)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
---	---	----------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно для отдельных категорий инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения; с нарушением слуха; доступно частично избирательно: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Помощь ассистента. Монтаж задерживающего устройства. Контрастная маркировка лестницы. 5.1.12 СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Приобретение и установка наклонной подъемной платформы. 3.17 СП 59.13330.2016 Оборудование наглядными средствами информации 6.5.5 СП 59.13330.2016 Контрастная маркировка лестницы. 5.1.12 СП 59.13330.2016
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. В санузел на первом этаже приобрести и установить крючки для одежды на соответствующем уровне, установить зеркало должного размера. В санузле второго этажа, установить опорный поручень и зеркало должного размера. п.6.3.3 СП

		59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Оборудование техническими средствами информирования входа и выхода (кнопка вызова сотрудника учреждения) п. 6.5.1 СП 59.13330.2016. Приобретение индукционной петли для слабослышащих, звуковых маячков для ориентирования слабовидящих. П. 3.39 СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020-2025 г.г.

в рамках исполнения Плана МАОУ СОШ №32

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И(К,О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

<http://zhit-vmeste.ru/>, <http://school-32.tomsk.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» декабря 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта б/н от «2» декабря 2019 г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 40

Город Томск
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«2» 12

2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: MAOU СОШ №32 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта: 634034, г. Томска, ул. Пирогова, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из 3 этажей, 4944,6 кв.м.
 - часть здания нет этажей (или на _____ этаже), нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта: 2016г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2020 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска (MAOU СОШ №32 г. Томска).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
 - 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
 - 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
 - 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.
 - 2.6 Плановая мощность: 1200 человек
 - 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
 - 2.8. Дополнительная информация: MAOU СОШ № 32 г. Томска осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): троллейбус №1, маршрутный автобус №7; 17; 19; 22; 26;53; 130 остановки «ТЭМЗ».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть(маршрутный автобус №19,32,53, троллейбус №1)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	1	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	2	5,6,7,8, 9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)	3	10,11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ДУ- (К, О, С, Г)	4	13,14, 15,16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ- (К, О, С)	5	17,18, 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ- (К, О, С, Г,У)	6	20,21, 22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	7	23,24, 25,26

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ- (К, С, Г) ДЧ-И (О,У)4.

Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Помощь ассистента. Монтаж задерживающего устройства. Контрастная маркировка лестницы. 5.1.12 СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Приобретение и установка наклонной подъемной платформы. 3.17 СП 59.13330.2016 Оборудование наглядными средствами информации 6.5.5 СП 59.13330.2016 Контрастная маркировка лестницы. 5.1.12 СП 59.13330.2016
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. В санузел на первом этаже приобрести и установить крючки для одежды на соответствующем уровне, установить зеркало должного размера. В санузле второго этажа, установить опорный поручень и зеркало должного размера. п.6.3.3 СП 59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Оборудование техническими средствами информирования входа и выхода (кнопка вызова сотрудника учреждения) п. 6.5.1 СП 59.13330.2016. Приобретение индукционной петли для слабослышащих, звуковых маячков для ориентирования слабовидящих. П. 3.39 СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки	Индивидуальное решение с ТСР

	транспорта)	Помощь ассистента
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025г.г.

в рамках исполнения Плана МАОУ СОШ №32

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте ДУ на 26 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ ДУ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХР Годомчук А.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

учитель биологии Афанасьева Ю.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

Афанасьева Ю.Г.
(Подпись)

заместитель директора по УВР Колмогорова Н.
(Должность, Ф.И.О.)

Колмогорова Н.
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

эксперт ТОО ООО ИСОИ Гуртисадилов Э.Б.
(Должность, Ф.И.О.)

Гуртисадилов Э.Б.
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

_Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	7	2, 3,4	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте с учетом потребностей инвалидов и МГН	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте с учетом потребностей инвалидов и МГН	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	7	2, 3,4	Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	все	Оборудование средствами информационной поддержки	Текущий ремонт Помощь ассистента
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	9	4	Отсутствие автостоянки и парковки для инвалидов и МГН	-	Отсутствие у школы возможности для размещения парковки для инвалидов и МГН	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	-	Оборудование средствами информационной поддержки	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАОУ СОШ №32 г. Томска (прилегающая территория)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	7,8,9	2,3,4	Оборудование средствами информационной поддержки Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	5	отсутствие контрастной маркировки ступеней	все	нанесение контрастной маркировки	Текущий ремонт Помощь ассистента. нанесение контрастной маркировки
2.2	Пандус (наружный)	есть	8	9	нет	все	—	—
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	6	нет	все	—	—
2.4	Дверь (входная)	есть	2	6	Крепление двери: не обеспечивающее задержку автоматического закрытия продолжительностью 5 сек.	все	Монтаж задерживающего устройства.	Текущий ремонт Помощь ассистента. Монтаж задерживающего устройства.
2.5	Тамбур	есть	2	7	нет	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	—	—	—	Крепление двери: не обеспечивающее задержку автоматического закрытия продолжительностью 5	все	Монтаж задерживающего устройства Оборудование информационными средствами. Нанесение	Текущий ремонт Помощь ассистента

					сек. Отсутствие контрастной маркировки ступеней		контрастной маркировки	
--	--	--	--	--	---	--	---------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАОУ СОШ №32 г. Томска (вход в здание)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	2-8	5,6,7,9	Текущий ремонт Помощь ассистента. Монтаж задерживающего устройства Нанесение контрастной маркировки.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон)	есть	9	11, 12	Отсутствие специализированных средств информации адаптированных для инвалидов	все	Оборудование наглядными средствами информации	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10	10	Отсутствие контрастной маркировки ступеней. Отсутствие рельефных обозначений этажей.	все	Нанесение контрастной маркировки и рельефных обозначений Приобретение средств технической реабилитации	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	—	—	—	Приобретение и установка наклонной подъемной платформы на лестнице	Установка наклонной подъемной платформы
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	—	—	Технические решения невозможны	—
3.5	Дверь	есть	—	11	Отсутствие информирующих обозначений в соответствии с потребностями инвалидов и МГН	—	Оборудование информирующими обозначениями	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации, отсутствие возможности перемещения на второй, третий этажи	-	Оборудование средствами информации Приобретение и установка наклонной подъемной платформы на лестнице	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента Оборудование средствами информации и Приобретение и установка наклонной подъемной платформы на лестнице.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАОУ СОШ №32 г. Томска (путь движения внутри здания)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)	3,9,10	10,11,12	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента Оборудование средствами информации. Приобретение и установка наклонной подъемной платформы на лестнице.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	–	Отсутствие информирующих обозначений в соответствии с потребностями инвалидов и МГН	все	Оснащение информирующими обозначениями, средствами технической реабилитации и Приобретение индукционной петли	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента. Приобретение индукционной петли
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	15, 16	Отсутствие мест оборудованных для МГН и инвалидов	все	Индивидуальные решения с ТСП	Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4	14	Отсутствие зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле коляске (на 90°-180°)- не менее 1,4м. в диаметре	все	Индивидуальные решения с ТСП	Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	–	–	–	все	–	–
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	–	–	–	все	–	–

	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Отсутствие информирующих обозначений в соответствии с потребностями инвалидов и МГН	все	–	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента. Приобретение индукционной петли
--	-------------------------	---	---	---	---	-----	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАОУ СОШ №32 г. Томска (целевое назначение объекта)	ДЧ-И (У) ДУ- (К, О, С, Г)	4,11	14,15,16	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента Приобретение индукционной петли

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.2.1	Место приложения труда	есть	12	–	Отсутствие мест оборудованных для МГН и инвалидов	все	Технические решения невозможны	Технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАОУ СОШ №32 г. Томска (место приложения труда)	ВНД	12	–	Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – жилые помещения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.3.1	Жилые помещения	нет	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАОУ СОШ №32 г. Томска (жилые помещения)	ВНД	–	–	Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	17, 18, 19	Отсутствие опорных поручней в санузле второго этажа, крючков для одежды на соответствующем уровне, зеркало расположено выше необходимого расстояния от пола.	все	В санузел на втором этаже установка опорных поручней, зеркало соответствующего размера, на первом этаже установить крючки для одежды на соответствующем уровне, а также зеркало.	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента В санузел на первом этаже приобрести и установить крючки для одежды на соответствующем уровне, установить зеркало должного размера. В санузле второго этажа, установить опорный поручень и зеркало должного

								размера
5.2	Душевая комната	есть	13	–	–	–	–	–
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4	20	Отсутствие индивидуальных шкафов в гардеробной. Отсутствие достаточного пространства для маневра для категории К	К,О,С	Индивидуальные решения с ТСП	Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Санузел не полностью соответствует требованиям доступности	–	Адаптация санузла с учетом потребностей инвалидов и МГН Установка опорных поручней, крючков для одежды на соответствующем уровне, а также зеркало.	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МАОУ СОШ №32 г. Томска (санитарно-гигиенические помещения)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	4,5,13	17,18,19,20	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента. В санузел на первом этаже приобрести и установить крючки для одежды на соответствующем уровне, установить зеркало должного размера. В санузле второго этажа, установить опорный поручень и зеркало должного размера

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии г. Томска; 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	—	—	Отсутствие контрастной маркировки лестниц, препятствий и т.д.	С,У	Оборудование визуальными средствами информации на контрастном фоне крупным шрифтом, нанесение контрастной маркировки. Приобретение звуковых маячков для ориентирования слабовидящих.	Текущий ремонт Помощь ассистента Оборудование визуальными средствами информации на контрастном фоне крупным шрифтом, нанесение контрастной маркировки. Приобретение звуковых маячков для ориентирования слабовидящих.
6.2	Акустические средства	нет	—	—	Отсутствие специализированных информационных средств	Г	Оборудование техническими средствами информирования входа и выхода (кнопка вызова)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Помощь

							сотрудника учреждения). Приобретение индукционной петли для слабослышащих	ассистента Оборудование техническими средствами информирования входа и выхода (кнопка вызова сотрудника учреждения). Приобретение индукционной петли для слабослышащих
6.3	Тактильные средства	нет	–	–	Отсутствие тактильных средств	С	Оборудование тактильными средствами	Текущий ремонт Помощь ассистента
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Отсутствие специализированных средств информации	все	Оборудование специализированными средствами информации	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<p>МАОУ СОШ №32 г. Томска (система информации на объекте)</p>	<p>ДУ (К, О, С, Г, У)</p>	<p>–</p>	<p>–</p>	<p>Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента Оборудование техническими средствами информирования входа и выхода (кнопка вызова сотрудника учреждения). Приобретение звуковых маячков для ориентирования слабовидящих. Приобретение индукционной петли.</p>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 40

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: MAOU СОШ №32 г. Томска
1.2. Адрес объекта: 634034, г. Томска, ул. Пирогова, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 4944,6 кв.м.
- часть здания нет этажей (или на _____ этаже), нет кв.м.
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта: 2016г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий, июнь-август 2020 г.

1. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска (MAOU СОШ №32 г. Томска).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования администрации Города Томска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41а 90-99-44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): троллейбус №1, маршрутный автобус № 7;17;19;22;26;53;130 до ост. «ТЭМЗ».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть(маршрутный автобус №19,32,53, троллейбус №1)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые пешеходные переходы, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Помощь ассистента. Монтаж задерживающего устройства. Контрастная маркировка лестницы. 5.1.12 СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Приобретение и установка наклонной подъемной платформы. 3.17 СП 59.13330.2016 Оборудование наглядными средствами информации 6.5.5 СП 59.13330.2016 Контрастная маркировка лестницы. 5.1.12 СП 59.13330.2016

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. В санузел на первом этаже приобрести и установить крючки для одежды на соответствующем уровне, установить зеркало должного размера. В санузле второго этажа, установить опорный поручень и зеркало должного размера. п.6.3.3 СП 59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Оборудование техническими средствами информирования входа и выхода (кнопка вызова сотрудника учреждения) п. 6.5.1 СП 59.13330.2016. Приобретение индукционной петли для слабослышащих, звуковых маячков для ориентирования слабовидящих. П. 3.39 СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Директор МАОУ СОШ № 32 Крюкова М.Н. (3822) 46-78-01

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

СОГЛАСОВАНО
 Эксперт ТРО ОО ВОИ
 Бурмистров Е.В.
 «23» декабря 2019г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор школы МАОУ СОШ №32
 Крюкова М.Н.
 _____ 2019г.



Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на период с 11.01.2020 по 29.12.2025

Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)**	Период проведения работ, квартал, год	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
Наименование функционально-планировочного элемента. Вид выполняемых работ.*	Состояние функциональной зоны на текущий момент				
1	2	3	4	5	6
Вход (входы) в здание: Текущий ремонт. Помощь ассистента. Монтаж задерживающего устройства. Контрастная маркировка лестницы.	ДЧ-И	ДЧ-В	2-3 квартал 2020	Директор	3 квартал 2020
Санитарно-гигиенические помещения: Текущий ремонт	ДЧ-И	ДЧ-В	2-3 квартал 2020		3 квартал 2020

<p>Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. В санузел на первом этаже приобрести и установить крючки для одежды на соответствующем уровне, установить зеркало должного размера. В санузле второго этажа, установить опорный поручень и зеркало должного размера.</p>					
<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Приобретение и установка наклонной подъемной платформы. Оборудование наглядными средствами информации Контрастная маркировка</p>	<p>ДЧ-И</p>	<p>ДЧ-В</p>	<p>3 квартал 2023</p>		<p>3 квартал 2023</p>

лестницы.					
Система информации на объекте (на всех зонах): Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента. Оборудование техническими средствами информирования входа и выхода (кнопка вызова сотрудника учреждения). Приобретение индукционной петли для слабослышащих. Приобретение звуковых маячков для ориентирования слабовидящих.	ДУ	ДЧ-В	4 квартал 2021		4 квартал 2021
Все зоны и участки: Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР. Помощь ассистента.	ДЧ-И (У) ДУ(К, О, С, Г)	ДЧ-В	2020-2025		весь период


Примечание:

***-указывается мероприятия в соответствии с результатами обследования –«Рекомендации по адаптации объектов» Паспорта ОСИ.**

****указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно**

гостиница

ул. Ленина



спортивная
площадка

ул. Савельева

ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА

ул. Тургорова

по м.п. ГИИ
А. И. Савельев

автомобильная
парковка



